



MR. LACKY

HIGH PERFORMANCE LACKSCHUTZ

MONTAGEANLEITUNG

1. Reinigung der zu beklebenden Fläche

Der Untergrund muß fett und staubfrei sein. Staub mit Wasser, Öl und Fett mit Spiritus entfernen.

2. Seifenlösung/ Montageflüssigkeit

In eine Sprühflasche (Blumensprüher) mind. 1L Wasser füllen und einige wenige Tropfen Spüli geben. Je mehr Spüli desto länger braucht die Folie um die Endhaftung zu erreichen!




Abb A




Abb B

3. Montage

Entfernen Sie die überstehende Folie indem Sie diese vom Rand her vorsichtig abziehen (Abb A). Auf dem Bogen bleibt die paßform geschnittene Folie zurück. Lösen Sie diese nun vom Trägerpapier und besprühen Sie diesen auf der klebenden Seite mit der Montageflüssigkeit (Abb B).

Um bei der Montage ein Verkratzen zu verhindern, befeuchten Sie die Oberseite der Folie ebenfalls mit der Flüssigkeit und wickeln um den Rake (Kreditkarte, Gummiseite vom Eiskratzer etc.) ein Taschentuch- oder Küchentuch, einen Lappen o.ä.






Abb C

4. Positionierung

Positionieren Sie die Folie beginnend von der Mitte auf dem Stoßfänger (Abb C). Zwei Personen sind hilfreich. Hat die Folie ihre Endposition erreicht, drücken Sie die Folie gleichmäßig und leicht an. Mit dem Rake streichen Sie nun die unter der Folie befindlichen Wasserreste von innen nach außen heraus. Um die Kante herum empfiehlt es sich mit den Fingern zu arbeiten, da man hier das meiste Gefühl hat und die Folie so um die Kante umlegen kann. Das herausgestrichene Wasser vorsichtig entfernen, um ein Rücklaufen unter die Folie zu vermeiden.



Die Endhaftung des Aufklebers wird nach 48 Stunden erreicht wenn alles Wasser unter der Folie verdunstet ist – in dieser Zeit verschwinden auch evtl. aufgetretene kleinere Luftblasen. Sollten diese nicht verschwinden, können sie mit einer Nadel vorsichtig aufgestochen werden. Um die Trocknungsphase zu beschleunigen, kann mit einem Heißluftföhn oder einem Haartrockner nachgeholfen werden. Dies übrigens auch, wenn die Folie ggf. nicht haften sollte und zuviel Spülmittel in der Montageflüssigkeit war.

5. Hinweise

Die Temperatur bei der Montage sollte mindestens 10 Grad betragen. Die Endhaftung wird nach ca. 72 Stunden erreicht – in dieser Zeit sollte der Wagen nicht gereinigt werden (Waschanlage!). Kleine Kratzer in der Folie können jederzeit mit Politur auspoliert werden. Es ist nicht empfehlenswert, die Folie unter starker Sonneneinstrahlung oder auf stark aufgeheizten Lackflächen zu montieren, da sich die Folie unter starker Wärme schnell verformt.